



07/06/2019

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Projet en Stabilité pour le bâtiment
"Piscine"

PROJET AUTOUR DU LAC

Maître de l'Ouvrage :

Régie Communale Autonome de la Ville de Charleroi

FALLY & ASSOCIÉS sa

Contact:

Mr. F-X NOE

Administrateur

Tél: +32 (0) 71 51 96 88

Mail: info@fally.be

Adresse:

Rue de Marchienne 168

B-6534 GOZEE

PROJET EN STABILITE POUR LE BATIMENT PISCINE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

1) RELEVÉ DES DÉFAUTS EN SITUATION EXISTANTE.

Nous avons examiné le bâtiment niveau par niveau.
Les photos auxquelles nous faisons référence sont jointes en annexe.
Les numéros de référence sont repris sur nos plans de repérage.

2.1 Rez de chaussée, niveau cafeteria.

Référence	Photo(s)	Type de défaut
1	E1 à E3	I
2	E1 à E3	II
3	E1 à E3	III
4	96 à 98	I
5	99	I

2.2 Niveau -1, vestiaires dames.

Référence	Photo(s)	Type de défaut
1	107	II
2	110	I
3		I
4		I
5		I
6		I
7		I
8		I
9		I
10	113	I
11	114 à 116	III
12	114 à 116	I
17	119	II
18	139,148	II

2.3 Niveau -2, vestiaires hommes.

Référence	Photo(s)	Type de défaut
1	1304	I
2	1304	II
3	1305	I
4	1307	I
5	1309	II
6	1310	II
7	1310	I
8	1311	I
9	1312	I
10	1313	III
11	1315	II
12	1316	I
13	1316	II
18	115513	II
19	120002	I
20	120017	I
21	120035	II
22	120039	II
23	120039	I
24	120055	I
25	120055	III
26	120103	II
27	120 à 132	II
28	133,134	III

2) REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE.



E1



E2



E3



96



97



98



99



107



110



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



127



128



129



130



131





133





139



148



1304



1305



1307



1309




1310



1311



1312



1313



1315



1316



1317



115513



120002



120017



120035



120039



120055



120103